

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

FC6A形 MICROSmart

FC6A形 MICROSmart において、ソフトウェアに起因する現象が発生することを確認いたしました。
お客様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

FC6A形アナログI/Oモジュール 全機種

製品形番：FC6A-J2C1、FC6A-J4A1、FC6A-J8A1、FC6A-J4CN1、FC6A-J4CH1Y、
FC6A-J8CU1、FC6A-K2A1、FC6A-K4A1、FC6A-L06A1、FC6A-L03CN1

*2019年2月14日修正：青文字（追加）、赤文字（形番修正）

※バージョン番号（HW）：V200、システムソフトウェアバージョン：1.00 または 1.01

現象

本現象の詳細内容は、弊社ホームページ「IDECメンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

<http://jp.idec.com/ja/support/soft/softwareinfo.html>

内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

対策方法

上記現象が発生した場合、WindLDR Ver.8.6.1（Automation Organizer Ver.3.9.0）以降のバージョンに収録されているアナログI/Oモジュールのシステムソフトウェアバージョン1.02をダウンロードしてください。

ソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで公開しております。

弊社ホームページ「IDECメンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpja/ao/>

以上