

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

WindEDIT Lite

WindEDIT Lite において、以下 1 件の現象を確認いたしました。対象製品をご使用のお客様は以下に記載している内容をご確認の上、ご対策くださいますようお願いいたします。

現象一覧

No.	現象	現象修正バージョン	リリース日
1	Version1.3.0 にバージョンアップすると、iPhone 上の WindEDIT Lite から PLC に Bluetooth 接続できなくなります。	WindEDIT Lite Ver.1.3.1	2020年6月

対策方法

WindEDIT Lite Ver.1.3.1 のソフトウェアで対応しています。

Apple 社「App Store」より上記のバージョンまたはそれ以降のバージョンをダウンロードし、インストールしてソフトウェアをアップグレードしてください。

現象 1

【対象製品】

□WindEDIT Lite Ver.1.3.0

上記バージョンのソフトウェアを使用している場合、以下の機種で現象が発生します。

□FC6A 形 MICROsmart

FC6A-C16*1*E、FC6A-C24*1*E、FC6A-C40*1*E、FC6A-C40*1*EJ

FC6A-D16*1CEE、FC6A-D32*3CEE

【現象】

Version1.3.0 にバージョンアップすると、iPhone の WindEDIT Lite から PLC に Bluetooth 接続できなくなります。




図 1 Bluetooth 接続

【暫定的な回避方法】

回避方法はありません。「対策方法」に記載の恒久対策を実施してください。