

販売中止のご案内
TURCK 社 近接スイッチ

TURCK 社近接スイッチ 一部製品の販売中止についてご案内いたします。

実施時期

2014年10月20日

販売中止製品および代替製品

No.	販売中止機種	代替機種
1	BI2-Q5.5-RN6X	BI2-Q5.5-AN6X
2	BI2-S12-AP7X/S100	BI4U-EM12WD-AP6X
3	BI5U-S18-AN6X	BI8U-EM18WD-AN6X
4	BI8U-EM18MWD-VN44X-7M	BI8U-EM18WD-AN6X-H1141
5	BI8U-EM18MWD-VN44X-H1141	BI8U-EM18WD-AN6X-H1141
6	BI8U-EM18MWD-VP44X-7M	BI8U-EM18MWD-VP6X-H1141
7	NI12U-EM18M-VN4X-H1141	NI12U-M18M-VN4X-H1141
8	NI12U-EM18WD-AN6X-H1141	NI15U-EM18WD-AN6X-H1141
9	NI15-S30-AN6X-H1141	BI15U-EM30WD-AN6X-H1141
10	NI15-S30-AN6X	BI15U-EM30WD-AN6X
11	NI15U-M18M-VN44X	NI12U-M18M-VN4X
12	NI15U-M18M-VN44X-H1141	NI12U-M18M-VN4X-H1141
13	NI20U-EG30SK-AN6X	NI20U-M30-AN6X
14	NI20U-EG30SK-VN4X	NI20U-M30-AN6X
15	NI20U-M30-VN4X-H1141	NI30U-M30-VN44X-H1141
16	NI20U-M30-VN4X	NI30U-M30-VN44X-H1141
17	NI20U-P30SK-AN6X	NI20U-M30-AN6X
18	NI25U-CK40-AN4X2-H1141	BI30U-CK40-AN6X-H1141
19	NI30U-EM30-AN6X-H1141	NI30U-EM30WD-AN6X-H1141
20	NI30U-M30-VN44X	NI30U-M30-VN44X-H1141
21	NI40-CP40-VN4X2	NI40U-CP40-VN4X2
22	NI8-S18-AN6X	NI12U-S18-AN6X
23	NI8U-M12E-VN4X	NI12U-M18M-VN4X

販売中止理由

供給元である TURCK 社より、すでに販売中止済との連絡がございました。

ラストオーダーおよび生産継続についても対応がとれないことから、誠に勝手ではありますが販売を中止いたします。

今回、事後のご案内となりましたことをお詫びいたします。