

**ソフトウェア不具合のご連絡****SW1A形 Automation Organizer (WindLDR、WindO/I-NV3)**

Automation Organizer (WindLDR、WindO/I-NV3) に収納されている FBD (ファンクションブロックダイアグラム) の不具合についてご連絡いたします。

**対象製品**

SW1A形 Automation Organizer Ver.2.20~Ver.2.41  
(WindLDR Ver.7.10~Ver.7.20、WindO/I-NV3 Ver.5.10~Ver.5.21)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンの WindLDR、WindO/I-NV3 を使用している場合、以下の機種で問題が発生します。

- FT1A形 SmartAXIS Lite/Pro  
FT1A-\*12R\*、FT1A-\*24R\*、FT1A-\*40R\*、FT1A-\*48\*
- FT1A形 SmartAXIS Touch  
FT1A-\*12RA-\*、FT1A-\*14\*

**不具合内容**

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。  
以下 URL よりご確認ください。

[http://www.idec.com/jpja/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。  
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

**対処方法**

本不具合は WindLDR Ver.7.21、WindO/I-NV3 Ver.5.22 (Automation Organizer Ver.2.42) にて  
暫定修正いたします。WindLDR Ver.7.21、WindO/I-NV3 Ver.5.22 へのバージョンアップ用アップデ  
ートファイルは、11月27日に弊社ホームページで公開予定です。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、WindLDR、WindO/I-NV3 のインストーラをダウンロード  
していただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpja/ao/dl/>