# Think Automation and beyond...



製品情報

テクニカル情報 インフォメーション

2015年11月 A-2015043

## 販売中止予定のご案内

### SX5A 形 AS-Interface、As-Interface Safety at Work 機器

SX5A 形 As-Interface 機器および As-Interface Safety at Work 機器の販売中止予定についてご 案内いたします。

## 実施予定時期

正式案内発行日: 2016年5月

最終ご注文受付日: 2016年7月末日 ※1 最終出荷日: 2016年8月末日

保 守 対 応 期 限 : 2023年7月末日 ※2

※1 ラストオーダー数が弊社想定数を上回った場合、全てのご要望にお応えできない場合があります。

※2 期限前であっても部材が無くなり次第、保守対応を終了する場合があります。

2016年1月末までに保守数量を含めた生涯必要数量を弊社担当営業までご連絡下さい。

## 対象製品

SX5A形 As-Interface 機器(通信ターミナル)

●I/O モジュール7機種

名称	形番(ご注文形番)	入出力接続形状	入出力仕様			
			入力点数	入力仕様	出力点数	出力仕様
IP67タイプ	SX5A-SWN40S02	コネクタ	4点	NPN	ı	-
	SX5A-SWN40K02N		4点	PNP	-	-
	SX5A-SWM22KS2N		2点	PNP	2点	PNP
	SX5A-SWM43KS2N		4点	PNP	3点	PNP
IP20タイプ	SX5A-SSN40S0N	端子台	4点	NPN	-	-
	SX5A-SSN40K0N		4点	PNP	-	-
	SX5A-SSM43KSN		4点	PNP	3点	PNP

<sup>※</sup>IP67タイプの形番 SX5A-SWN4OKO2N(4点入力)につきましては、現時点で生産できない状況のため、販売を中止しております。

他機種(SX5A-SWM43KS2N など)での代替もしくは、次の推奨製品のご使用をお願いいたします。

### SX5A-SWN4OKO2N代替推奨品:Pepperl+Fuchs社 形式VBA-4E-G2-ZA

#### ●ベースモジュール2機種

名称	形番(ご注文形番)	適合I/Oモジュール	
IP67タイプ I/Oモジュール用	SX5A-B3FF	4点入力タイプ 2点入力・2点出力タイプ	
ベースモジュール	SX5A-B2FF	4点入力・3点出力タイプ	

#### ●アクセサリア機種

名称	形番	ご注文形番
アドレス設定器	SX9Z-ADR1N	SX9Z-ADR1N
アドレス設定器用ケーブル	SX9Z-CN1	SX9Z-CN1
アドレス設定器用ACアダプタ	SX9Z-ADPT	SX9Z-ADPT
フラットケーブル分岐コネクタ	VAZ-2FK-B3	VAZ-2FK-B3
M12分岐コネクタ	SX9Z-CT1	SX9Z-CT1
終端保護チューブ	SX9Z-CPA1	SX9Z-CPA1PN20
防水キャップ	SX9Z-CAP1	SX9Z-CAP1PN10

## SX5A形 As-Interface Safety at Work 機器

#### ●本体3機種

種類	形番(ご注文形番)	仕様
SX5A形As-Interfaceセーフティ通信ターミナル (セーフティスレーブ)	SX5A-AWN20	入力点数2点(安全入力)
ベースモジュール	1.5 x : 14 - 1 - 1 - 4	SX5A形As-Interfaceセーフティ通信ターミナルと組み合わせて使用
SX5A形As-Interfaceセーフティモニタ	SX5A-MBR04	安全出力2点 × 2回路

### ●アクセサリ5機種

種類	形番(ご注文形番)	仕様
セーフティモニタ設定ソフトウェア	SX9Y-ASMTR	CD-ROM: セーフティモニタの動作設定用ソフトウェア
ケーブル	SX9Z-PCCABLE	セーフティモニタとパソコンの接続用(2m)
	SX9Z-MTRCABLE	2台のセーフティモニタ接続ケーブル(30cm)
	SX9Z-B759	セーフティモニタ本体マニュアル
マニュアル	SX9Z-B761	セーフティモニタ設定ソフトウェアマニュアル

## 代替製品

弊社に代替製品はありません。

日本 AS-i 協会加盟各社の製品をご確認下さい。 WEBページアドレス: <a href="http://asi-japan.com/">http://asi-japan.com/</a>

## 販売中止理由

SX5A 形 As-Interface 機器および As-Interface Safety at Work 機器は、近年販売台数が大きく減少したことに加え、供給元における生産・供給中止の多数発生により、販売を継続することが困難な状況となりましたので、販売を中止いたします。

ご不明な点は弊社営業までお問い合わせください。