

## ソフトウェア不具合のご連絡

### FC6A形 MICROSmart

FC6A形 MICROSmartにおいて、以下の不具合が発生することを確認いたしました。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

#### ■ 対象製品

- FC6A形 All-in-One CPU モジュール システムソフトウェア Ver.1.02 ~ 1.51
  - FC6A-C16\*1\*E    • FC6A-C24\*1\*E    • FC6A-C40\*1\*E    • FC6A-C40\*1\*EJ
- FC6A形 Plus CPU モジュール システムソフトウェア Ver.1.00
  - FC6A-D16\*1\*CEE    • FC6A-D32\*3\*CEE
- FC6A形 CPU モジュール
  - FC6A-C16\*1\*E    • FC6A-C24\*1\*E    • FC6A-C40\*1\*E    • FC6A-C40\*1\*EJ
  - FC6A-D16\*1\*CEE    • FC6A-D32\*3\*CEE
- SW1A形 Automation Organizer Ver.3.1~Ver.3.9.1 (WindLDR Ver.8.0.0~Ver.8.6.2) 収録の以下のソフトウェア
  - FC6A形 All-in-One CPU モジュールのシステムソフトウェア Ver.1.02 ~1.51
  - FC6A形 Plus CPU モジュールのシステムソフトウェア Ver.1.00※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。

#### ■ 不具合内容 / 暫定対策

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

<http://jp.idec.com/ja/support/soft/softwareinfo.html>

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

#### ■ 恒久対策

上記不具合は、WindLDR Ver.8.7.0 (Automation Organizer Ver.3.10.00) に収録される下記バージョンのソフトウェアで修正いたします。

- FC6A形 All-in-One CPU モジュール システムソフトウェア Ver.1.60
- FC6A形 Plus CPU モジュール システムソフトウェア Ver.1.01

不具合修正版のソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで公開中です。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールのうえご使用いただきますようお願い申し上げます。<http://www.idec.com/jpja/ao/>

#### ■ システムソフトウェアのバージョン確認手順

お手元の FC6A 形 CPU モジュールに内蔵されているシステムソフトウェアのバージョンは、WindLDR の PLC ステータス画面でご確認いただけます。