

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

SW1A形 Automation Organizer WindO/I-NV4

Automation Organizer に収録の表示器プログラミングソフトウェア WindO/I-NV4 において、以下の現象を確認いたしました。対象製品をご使用のお客様は以下に記載している内容をご確認の上、ご対策くださいますようお願いいたします。

■ 対象製品

□ WindO/I-NV4 Ver.1.12.0

（Automation Organizer Ver.3.17.0）

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも含まれます。

上記バージョンのソフトウェアを使用している場合、以下の機種で現象が発生します。

□ HG2G-5T 形プログラマブル表示器

➤ HG2G-5TN22TF-*, HG2G-5TT22TF-*

■ 現象

HG2G-5T 形に電源を投入しても、POWER LED が点灯せず、運転動作を開始しないことがあります。発生頻度には個体差があります。

■ 恒久対策

Automation Organizer V3.17.1 に同梱する WindO/I-NV4 Ver.1.12.1 で修正をおこないました。2020年2月19日以降、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしてお使いいただけます。

現象の発生する HG2G-5T 形に対して、運転動作するまで、電源を切り再度投入する操作を繰り返してください。

HG2G-5T 形が運転動作を開始した時に、WindO/I-NV4 Ver.1.12.1 を用いてプロジェクトデータのダウンロードを実施してください。

以上