

## 販売中止および販売中止予定のご案内

### HS7A-DMP/HS7A-DMC 形 非接触安全スイッチ

HS7A-DMP/HS7A-DMC 形非接触安全スイッチの販売中止および販売中止予定についてご案内いたします。

#### ■ 実施時期 / 実施時期（予定）

<実施時期>

形番	最終ご注文受付日	最終出荷日
HS7A-DMP5002	2020年12月25日（金）	2021年6月30日（水）

※実施時期前であっても、受注状況に応じて、販売を中止させていただく場合があります。

<実施時期（予定）>

形番	最終ご注文受付予定日	最終出荷予定日
HS7A-DMP5012	2022年9月30日（金）	2022年12月30日（金）
HS7A-DMC59010	2022年9月30日（金）	2022年12月30日（金）
HS7A-DMC59110	2022年9月30日（金）	2022年12月30日（金）
HS7A-DMC79110	2022年9月30日（金）	2022年12月30日（金）

#### ■ 対象製品・推奨代替製品

<販売中止品> HS7A-DMP形非接触安全スイッチ（3接点タイプ） 1機種

販売中止品	推奨代替製品	仕様の相違点：ケーブルの長さ
HS7A-DMP5002	HS7A-DMP5005	販売中止品： 2m → 推奨代替製品：5m

<販売中止予定品> HS7A-DMP形非接触安全スイッチ（3接点タイプ） 1機種

HS7A-DMC形非接触安全スイッチ 3機種

販売中止予定品	推奨代替製品	仕様の相違点：ケーブルの長さ
HS7A-DMP5012	HS7A-DMP5015	販売中止予定品： 2m → 推奨代替製品：5m
HS7A-DMC59010	HS7A-DMC5905	販売中止予定品： 10m → 推奨代替製品：5m
HS7A-DMC59110	HS7A-DMC5915	販売中止予定品： 10m → 推奨代替製品：5m
HS7A-DMC79110	HS7A-DMC7915	販売中止予定品： 10m → 推奨代替製品：5m

#### ■ 販売中止理由

販売数量の減少のため販売中止いたします。