

**ソフトウェア不具合のご案内****SW1A 形 Automation Organizer WindO/I-NV4**

WindO/I-NV4 Ver.1.0.0 ~ Ver.1.2.0 (Automation Organizer Ver.3.00 ~ Ver.3.30) において、ワードスイッチおよびマルチスイッチ ([ワード書込]、もしくは[スクリプト]) を設定した場合) のプロパティダイアログにおいて、[コメント] タブの[説明] に半角 4 文字以上の文字列を設定した場合、プロジェクトを MICRO/I にダウンロード後、該当部品が正常に動作しない不具合が発生することを確認しました。お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

**対象製品**

- SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.00 ~ Ver.3.30 (WindO/I-NV4 Ver.1.0.0 ~ Ver.1.2.0)  
製品形番：SW1A-W1C

上記バージョンの WindO/I-NV4 を使用している場合、以下の製品で問題が発生いたします。

- HG2G-5T 形 プログラマブル表示器  
HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*
- HG4G/3G 形、HG2G-5F 形 プログラマブル表示器  
HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B, HG3G-AJT22TF-\*,  
HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*,  
HG2G-5FT22TF-\*
- HG1G 形 プログラマブル表示器  
HG1G-4VT22TF-\*

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

**不具合内容**

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しています。  
以下 URL よりご確認ください。

[http://www.idec.com/jpia/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

**暫定対策**

不具合対象部品の[コメント]タブの[説明]に設定されている文字列を削除してください。

**恒久対策**

本不具合は WindO/I-NV4 Ver.1.2.2 (Automation Organizer Ver.3.31) にて修正いたします。

アップグレード用のインストーラは、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」にて公開しています。

「IDEC メンバサイト」より、インストーラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/>