

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

SW1A形 Automation Organizer WindCFG、WindLDR、WindO/I-NV4

SW1A形 Automation Organizer に収録のソフトウェア WindCFG、WindLDR、WindO/I-NV4 において、ソフトウェアに起因する現象が発生することを確認いたしました。
お客様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

WindCFG Ver.1.00～Ver.1.82 (SW1A形 Automation Organizer Ver.1.00～Ver.3.13.0)
WindLDR Ver.6.00～Ver.8.10.0 (SW1A形 Automation Organizer Ver.1.00～Ver.3.13.0)
WindO/I-NV4 Ver.1.0.0～Ver.1.9.1 (SW1A形 Automation Organizer Ver.3.00～Ver.3.13.0)
製品形番：SW1A-W1C
※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。

現象／暫定対策方法

本現象の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。
以下 URL よりご確認ください。

<http://jp.idec.com/ja/support/soft/softwareinfo.html>

内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

対策方法

上記現象に対しては、Automation Organizer Ver.3.13.01 に収録される下記バージョンのソフトウェアで対策いたします。

- WindCFG Ver.1.83
- WindLDR Ver.8.11.0
- WindO/I-NV4 Ver.1.9.2

修正版のソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで2月下旬に公開する予定です。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpja/ao/>

以上